

Vinterunderhållsplan för Hemmesta Södra Vägförening



Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
000010	2.0	2015-03-22	Fastställd	1(8)

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	3
2	SNÖRÖJNING	3
2.1	MINSTA VÄGBREDD.....	3
2.2	PLACERING AV SNÖ	3
3	HALKBEKÄMPNING.....	4
4	SOPNING	4
5	PRIORITERING	4
6	VINTERUNDERHÅLL AV GÅNGVÄG VID VÄGAVSMALNINGAR.....	5
6.1	AVSMALNINGEN HEMMESTA DALVÄG 1	5
6.2	AVSMALNINGEN HEMMESTA DALVÄG 18	5
6.3	AVSMALNINGEN HEMMESTA DALVÄG 30	6
6.4	AVSMALNINGEN HEMMESTA DALVÄG 48	6
7	GATUFÖRTECKNING	7

1 Inledning

Denna plan beskriver hur snöröjning och halkbekämpning skall utföras inom Hemmesta södra vägförenings område. Planen godkänns vid den årliga föreningsstämmman och används av styrelsen för att utföra/upphandla snöröjning och halkbekämpningen inom föreningens område.

2 Snöröjning


Snöröjning sker enligt prioriteringen i kapitel 5 senast 6 timmar efter snöfall som gett ett snödjup på 3 cm eller mer.

2.1 Minsta vägbredd

Minsta godtagbara vägbredd efter uppläggande av vallar är 4,5 m. Undantag från detta gäller på parkvägen då denna vägsträcka är för smal för att kunna erbjuda detta. Då vägbredden understiger 4,5 m skall vallar förflyttas till de platser som anges under kapitel 2.3 inom 24 timmar.

2.2 Placering av snö

Vid bortforsling av snö skall denna placeras på följande platser.



3 Halkbekämpning


Halkbekämpning skall ske inom 3 timmar efter det att det ansetts nödvändigt och skall utföras enligt prioriteringen i kapitel 5. Halkbekämpning skall ske med stenkross av dimensionen 2-3 mm.

4 Sopning

Upptagning av stenkross efter halkbekämpning skall ske på samtliga platser där halkbekämpning skett senast den 1 maj.

5 Prioritering


Prioriteringen nedan anger den ordning snöröjningen skall utföras.




6 Vinterunderhåll av gångväg vid vägavsmalningar

På Hemmesta Dalväg finns 4 stycken vägavsmalningar i dessa skall vinterunderhåll av gångvägen ske på den sida som har jämma siffror samt med en minsta bredd av 1 meter enligt figurer nedan:


6.1 Avsmalningen Hemmesta Dalväg 1




6.2 Avsmalningen Hemmesta Dalväg 18



6.3 Avsmalningen Hemmesta Dalväg 30



6.4 Avsmalningen Hemmesta Dalväg 48



7 Gatuförteckning

Gatunamn	Prioritering
Backvägen	2
Blåbärsvägen	2
Blåsippevägen	1
Bygdevägen	2
Centrumvägen	1
Hallonvägen	2
Hemmesta Alléväg	2
Hemmesta Dalväg	1
Hemmestavägen	2
Kvarnvägen	2
Lingonvägen	2
Mariebergsvägen	2
Mellanvägen	2
Parkvägen	2
Slån'bärsvägen	2
Smultronvägen	2
Tranbärsvägen	2
Vitsippevägen	1
Åkerbärsvägen	2
Gångvägar	2

Underskrifter

Författare



Namn förtydling
Markus Aggefors
Befattnings
Sekreterare

Justerare



Namn förtydling
Tommy Ahlsved
Befattnings
Ordförande

Fastställande

Fast ställd vid föreningsstämma / styrelsemöte

Styrelsemöte 2015-04-13

Datum

Versionshistorik

Version	Ändring/Kommentarer	Namn	Datum
1.0	Skapad	Markus Aggefors	2014-09-01
1.1	Uppdaterad med ny mall	Markus Aggefors	2014-09-16
1.2	Uppdaterad efter granskningsskommentarer	Markus Aggefors	2014-09-18
2.0	Lagt till kapitel 6 "Vinterunderhåll av gångväg vid vägavsmalningar".	Markus Aggefors	2015-03-22